

Vb: Kommunala avloppsreningsverk i Torsås kommun

Från: **John Bräutigam** (j.brautigam@telia.com) Avsändaren finns i din [kontaktlista](#).

Skickat: den 15 mars 2014 09:28:16

Till: K-G Eklund (kage.eklund.kvistofta@hotmail.com)

4 bifogade filer

Kommunala avloppsreningsverk i Torsås, mail N Johansson 2014-03-14.pdf (211,3 kB) , Gullabo RV 2013.pdf (16,3 kB) , Bidalite RV 2013.pdf (15,2 kB) , Bergkvara RV 2013.pdf (81,6 kB)

God morgon, Kåge!

Nu har jag fått svar från Torsås Kommun ang avloppsreningsverken. Förutom de tre bilagor som jag fick översända har jag bifogat en PDF av Nina Johanssons mail.

Hälsningar

John

John Bräutigam
Gunnarstorp 911 A
385 97 SÖDERÅKRA
Tel. 0486 215 40
Mobil 070 6331763
email j.brautigam@telia.com

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Nina.Johansson@torsas.se

Datum: 2014-03-14 20:10

Till: "John Bräutigam" <j.brautigam@telia.com>

Ärende: SV: Kommunala avloppsreningsverk i Torsås kommun

Hej!

Ursäkta att efterfrågade uppgifter dröjt.

Här kommer ananysresultat för de tre reningsverken som finns i Torsås kommun.

Bergkvara RV, dimensionerat för 7500 pe, villkor P-tot: 0,3 mg/l, BOD7: 10 mg/l
Riktvärdet överskreds kvartal 2. Det berodde främst på två faktorer; en omställning av processen som inte fungerade samt problem med en fosformätare som tillsammans med flödet styr dosering av fällningskemikalie. En utförligare redogörelse finns i miljörapporten, men denna är inte inskickad ännu (senast 31/3).

Gullabo RV, dimensionerat för 300 pe, villkor P-tot: 0,5 mg/l, BOD7: 15 mg/l

Bidalite RV, dimensionerat för 150 pe, villkor P-tot: 0,5 mg/l, BOD7: 15 mg/l
Under sommaren hade vi problem med processen. Verket är överdimensionerat och processen fungerade inte när det blev för lite avloppsvatten. Problemet löstes genom att råvatten från vattenverket tillsattes direkt till spillvattennätet. Driftprover togs på inkommande och utgående avloppsvatten under fyra veckor, och dessa visade på en avskiljning på 90 %.

Vänliga hälsningar/

Nina Johansson
VA-ingenjör

Torsås kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kalmarvägen 4, Box 503, 385 25 Torsås
Tfn: 0486-332 15
E-post: nina.johansson@torsas.se
Hemsida: www.torsas.se

Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande.

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: John Bräutigam [<mailto:j.brautigam@telia.com>]
Skickat: den 28 februari 2014 12:38
Till: Nina Johansson
Ämne: SV: Kommunala avloppsreningsverk i Torsås kommun

Hej Nina!

Jag vet att den 28:e inte löpt till ända ännu men vill bara försäkra mig om att jag får uppgifterna i dag.

Hälsningar

John

--

John Bräutigam
Ordförande
Torsås Kustmiljögrupp
Gunnarstorp 911A
385 97 Söderåkra
email: john.brautigam@kustmiljogruppen.org
Tel 0486 21540
Mobil 0706 331763

--

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Nina.Johansson@torsas.se
Datum: 2014-02-13 09:37
Till: "j.brautigam@telia.com" <j.brautigam@telia.com>
Ärende: SV: Kommunala avloppsreningsverk i Torsås kommun

Hej!

Jag kan svara på detta. Jag antar att du menar resultat av den ordinarie provtagningen?

Jag skulle behöva t.o.m. 28/2 på mig. Är det ok? Det är mycket annat just nu.

Vänliga hälsningar/

Nina Johansson
VA-ingenjör

Torsås kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kalmarvägen 4, Box 503, 385 25 Torsås
Tfn: 0486-332 15
E-post: nina.johansson@torsas.se
Hemsida: www.torsas.se

Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande.

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Pernilla Landin
Skickat: den 13 februari 2014 08:41
Till: Nina Johansson
Ämne: VB: Kommunala avloppsreningsverk i Torsås kommun

Har du möjlighet att svara på dessa frågor?
/Pernilla

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: John Bräutigam [<mailto:j.brautigam@telia.com>]
Skickat: den 27 januari 2014 18:51
Till: Pernilla Landin
Kopia: K-G Eklund
Ämne: Kommunala avloppsreningsverk i Torsås kommun

Hej Pernilla,

Jag önskar få uppgift om vilka kommunala avloppsreningsverk som finns i Torsås kommun, vilka reningssteg de är utrustade med samt mätdata för de variabler som ingår i det ordinarie övervakningsprogrammet. Det senare bör täcka en period som avser minst ett år men kan vara över en längre period om materialet är sammanställt på ett sådant sätt. Det behöver framgå av materialet vilka gränsvärden som är satta för de olika variablerna.

Om övervakningsprogrammet visat mätdata utanför uppsatta gränsvärden önskar jag också en redovisning över vilka åtgärder som vidtagits med anledning av avvikelserna eller andra överväganden som gjorts med anledning av avvikelserna.

Hälsningar

John

--

John Bräutigam
Ordförande
Torsås Kustmiljögrupp
Gunnarstorp 911A
385 97 Söderåkra
email: john.brautigam@kustmiljogruppen.org
Tel 0486 21540
Mobil 0706 331763
--