

Djursvik, 2011-12-05.

Hej Kåge!

Tack för senast, trevligt möte. Tyvärr var jag tvungen att avvika tidigare p.g.a. tidsklämma; sånt händer!

Bifogar de bilder jag tog från Bruatorpsåns södra strand den 4 april d.å., från öster om bron på Gunnarstorpsvägen ända ut till åmynningen i viken. Observera dock, att sista bilden i serien egentligen är den första. I början ser man gården på Åd och markerna på andra sidan. Bild 6= den på fastigheten Djursviksvägen 53 liggande och växande lönnen som lär ha fallit omkull i en orkan 1930. Fr.o.m. bild 25 är allt taget öster om Garvareåkern. Bild 46= den södra kanalen/sidoarmen mot arkipelagen, väster om Örarevet. Den norra armen är igentäppt alt. igenvuxen. Om dessa båda öppnas igen, kommer vattenflödet att förbättras och risken för översvämningar att minska. För att inte tala om att vattnet blir mindre humusfärgat. Bilderna 47-52: här går man torrskodd på det som förut var å. Bild 53= Notekrokens sydligaste del innan åmynningen. Bild 59= åns utlopp i viken norr om ön Gulehall.

Svårt att förklara, men alltid några kommentarer att haka på! Deltog i Vattenrådets upptaktsmöte härförleden och fick mycket fin info om bl.a. djurmiljön i vattendrag samt nödvändig växtlighet vid strandkanterna. Betr. Bruatorpsån är det nog litet för bra, eftersom här växer träd i ån.

OK, hoppas bilderna kan användas någon gång, det är ju alltid något att komma med när en ev. årensning kommer att diskuteras på allvar.

Med de bästa hälsningar.

